



شهادة ترخيص باستعمال علامة الجودة License For Use of The Quality Mark

License Number: 20210197941 رقم الترخيص:

SASO certifies that it has granted the right to use (SASO) quality mark on the following products, after fulfilling the required requirements according to the related normative references:

تشهد الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة بأنها رخصت باستخدام علامة الجودة على المنتجات الموضحة أدناه بعد استيفائها للمتطلبات اللازمة وفق المراجع القياسية الخاصة بها:

The Establishment:	Royal Mosa	المنشأة:
The Establishment's Address:	Meerssenerweg 358, NL-6201 BA Maastricht - Netherlands	عنوان المنشأة:
Production Line Location:	Meerssenerweg 358, NL-6201 BA Maastricht - Netherlands	موقع خط الإنتاج:
Normative References:	SASO ISO 13006/2018 اللائحة الفنية لمواد البناء - الجزء الرابع	المراجع القياسية:
The Trade Mark:	Royal Mosa	العلامة التجارية:
The Product:	بلاط السيراميك	المنتج: (تفاصيل المنتج في الملحق)
Date of Granting:	2021/01/20	تاريخ المنح:
Date of Renwal:	-	تاريخ التجديد:
Date of Expiry:	2024/01/19	تاريخ الانتهاء:

نائب المحافظ للمطابقة والعمليات
Vice-Governor, Operations and Conformity

المهندس / سعود بن راشد العسكر
Eng. Saud R. AlAskar



للتأكد من صحة هذه الشهادة يرجى زيارة موقعنا على الإنترنت، وأي كشط أو تغيير في هذه الشهادة يلغيها.
To verify this certification visit SASO website, and any changes or modification on this certificate will affect its validity.

1 / 2





ملحق شهادة ترخيص باستعمال علامة الجودة Appendix (License For Use of The Quality Mark)



The establishment:	Royal Mosa
Certificate No.:	20210197941
Certificate Expiration Date:	2024/01/19
Product:	بلاط السرامفك
Brand Name:	Royal Mosa

المنشأة:
رقم الترففس:
تارفف انهاء الترففس:
المنتج:
العلامة التجارية:

تارفف المنح/التففد Date of Granting/Renewal	المقاسات Size	الصنف Classification	م No.
2021/01/20	-	بلاط سرامفك (البورسلان) مشكل بالكبس الجاف منفض الامتصاص للماء $Ev \leq 0.5\%$ ، مجموعة (Bla) ، غير مزجج (UGL) ، مقوم (Rectified)	1
2021/01/20	-	بلاط سرامفك (البورسلان) مشكل بالكبس الجاف منفض الامتصاص للماء $Ev \leq 0.5\%$ ، مجموعة (Bla) ، غير مزجج (UGL) ، غير مقوم (Non-rectified)	2
2021/01/20	-	بلاط سرامفك مشكل بالكبس الجاف عالف الامتصاص للماء $Ev > 10\%$ ، مجموعة (BIII) ، مزجج (GL) ، غير مقوم (Non-rectified)	3



للتأكد من صحة هذه الشهادة برجى زفارة موقعنا على الإنترنت، وأى كسط أو تففر فى هذه الشهادة بلفها.
To verify this certification visit SASO website, and any changes or modification on this certificate will affect its validity.

