



شهادة ترخيص باستعمال علامة الجودة License For Use of The Quality Mark

License Number: 20240600794 رقم الترخيص:

SASO certifies that it has granted the right to use (SASO) quality mark on the following products, after fulfilling the required requirements according to the related normative references:

تشهد الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة بأنها رخصت باستخدام علامة الجودة على المنتجات الموضحة أدناه بعد استيفائها للمتطلبات اللازمة وفق المراجع القياسية الخاصة بها:

The Establishment:	Royal Mosa	المنشأة:
The Establishment's Address:	Meerssenerweg 258, Maastricht, Netherlands	عنوان المنشأة:
Production Line Location:	Bersebastraat 11, 6222 NB, Maastricht, Netherlands	موقع خط الإنتاج:
Normative References:	SASO GSO ISO 13006:2022	المراجع القياسية:
The Trade Mark:	MOSA	العلامة التجارية:
The Product:	بلاط السيراميك	المنتج: (تفاصيل المنتج في الملحق)
Date of Granting:	2024/02/27	تاريخ المنح:
Date of Renewal:	-	تاريخ التجديد:
Date of Expiry:	2027/02/27	تاريخ الانتهاء:

مدير عام الإدارة العامة لمنح الشهادات المكلف
Acting Director General of Certification Department



المهندس / سلطان بن صالح الشهري
Eng. Sultan S. AlShehri



للتأكد من صحة هذه الشهادة يرجى زيارة موقعنا على الإنترنت، وأي كسب أو تغيير في هذه الشهادة يلغيها.
To verify this certification visit SASO website, and any changes or modification on this certificate will affect its validity.





ملحق شهادة ترخيص باستخدام علامة الجودة Appendix (License For Use of The Quality Mark)

	The establishment:	Royal Mosa	المنشأة:
	Certificate No.:	20240600794	رقم الترخيص:
	Certificate Expiration Date:	2027/02/27	تاريخ انتهاء الترخيص:
	Product:	بلاط السيراميك	المنتج:
	Brand Name:	MOSA	العلامة التجارية:

تاريخ المنح/التجديد Date of Granting/Renewal	المقاسات Size	الصف Classification	م No.
2024/02/27	-	بلاط سيراميك (بورسلان) مشكل بالكبس الجاف منخفض الامتصاص للماء $E_v \leq 0.5\%$, مجموعة (Bla) غير مزجج (Unglazed)	1
2024/02/27	-	بلاط سيراميك مشكل بالكبس الجاف عالي الامتصاص للماء $E_v > 10\%$, مجموعة (BIII) مزجج (Glazed)	2
2026/08/13	-	بلاط سيراميك (بورسلان) مشكل بالكبس الجاف منخفض الامتصاص للماء $E_v \leq 0.5\%$, مجموعة (Bla) غير مزجج (Unglazed)	3
2026/08/13	-	بلاط سيراميك مشكل بالكبس الجاف عالي الامتصاص للماء $E_v > 10\%$, مجموعة (BIII) مزجج (Glazed)	4



للتأكد من صحة هذه الشهادة يرجى زيارة موقعنا على الإنترنت، وأي كشط أو تغيير في هذه الشهادة يلغيها.
To verify this certification visit SASO website, and any changes or modification on this certificate will affect its validity.

